

Cayó un helicóptero en Campo Los Andes: el comunicado oficial indica que sus ocupantes sobrevivieron al impacto

3 diciembre, 2024



La información indica que son cinco los ocupantes del helicóptero y que todos se encuentran vivos con distintos politraumatismos.

Comunicado oficial.

El Ejército Argentino informa que aproximadamente a las 15:50 horas del día de hoy, el helicóptero SA-315B LAMA, matrícula AE 390, tuvo una pérdida de sustentación y ejecutó un aterrizaje de

emergencia, en la Guarnición de Ejército Campo los Andes, en Tunuyán, Mendoza.

El incidente se produjo durante la ejecución de actividades de instrucción previas al despliegue de la Fuerza de Tarea Argentina 65, en la misión de Naciones Unidas en Chipre.

Los cinco efectivos que se encontraban en el helicóptero sufrieron politraumatismos y contusiones de distinta consideración, ninguno de gravedad, sin pérdida de conocimiento. Fueron evacuados para su atención y revisión al Hospital Regional Antonio Scaravelli.

El helicóptero pertenece a la Sección de Aviación de Ejército de Montaña

8 y al momento se desconocen las causas que provocaron la falla.



COMUNICADO DE PRENSA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de diciembre de 2024

El Ejército Argentino informa que aproximadamente a las 15:50 horas del día de hoy, el helicóptero SA-315B LAMA, matrícula AE 390, tuvo una pérdida de sustentación y ejecutó un aterrizaje de emergencia, en la Guarnición de Ejército Campo los Andes, en Tunuyán, Mendoza.

El incidente se produjo durante la ejecución de actividades de instrucción previas al despliegue de la Fuerza de Tarea Argentina 65, en la misión de Naciones Unidas en Chipre.

Los cinco efectivos que se encontraban en el helicóptero sufrieron politraumatismos y contusiones de distinta consideración, ninguno de gravedad, sin pérdida de conocimiento. Fueron evacuados para su atención y revisión al Hospital Regional Antonio Scaravelli.

El helicóptero pertenece a la Sección de Aviación de Ejército de Montaña 8 y al momento se desconocen las causas que provocaron la falla.

Secretaría General del Ejército