

La rotura de un caño maestro dejó sin agua a la Villa de San Carlos

21 enero, 2020



Personal de Aysam trabaja para restablecer el servicio.

Este martes por la mañana se produjo la rotura de un caño maestro en la Villa Cabecera de San Carlos y como consecuencia, se interrumpió el normal abastecimiento del servicio de agua en ese distrito.

Desde Aguas y Saneamiento Mendoza comunicaron que personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.

Comunicado oficial



Aguas Mendocinas Informa

Debido a rotura de caño maestro, se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable en Villa Cabecera San Carlos.

Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible.

DURANTE EL CORTE DE SERVICIO

MANTENGA una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.

CUIDE permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario. Si se encuentra cerca de la zona afectada por el corte:

HAGA USO sumamente responsable y solidario del agua potable. **REGULE** la intensidad del caudal de agua en las canillas.

EVITE el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

RECUERDE que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está **PROHIBIDO** las 24 hs. los 365 días del año.

CONTROLE goteras en canillas y pérdidas en inodoros.