

El HCD de Tunuyán elevó una nota por la rotura de un caño sobre un arroyo: AySAM aclaró la situación

17 julio, 2020



Se trata de la pérdida de un caño que está ubicado sobre Ruta 40 debajo del puente de ingreso norte al departamento.

Este miércoles 15 de julio, el Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán realizó un pedido de solución urgente dirigido a la oficina de Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM) del departamento.

La solicitud exige a la compañía de servicios públicos que dé explicaciones por la rotura de un caño ubicado debajo del puente de ingreso norte a Tunuyán por Ruta 40, el cual “supuestamente contiene y transporta fluidos cloacales” derramando ese líquido en el Arroyo Claro, lo que implicaría contaminación.

Enrique Romero, presidente del Concejo de Tunuyán en comunicación con *El Cuco Digital* comentó: “Elevamos una nota a AySAM por la rotura de un caño en el puente de ingreso en Ruta 40, es un puente que teóricamente lleva líquidos que no sabemos cuáles son, pero justamente la nota es para que arreglen esta rotura porque el líquido cae a un arroyo”.

Ante dicha problemática, este medio también tomó comunicación con Eduardo Manzano, titular de AySAM en Valle de Uco, quien explicó que Irrigación fue a verificar y “es un caño de agua el que está roto. Tienen que cortar en un lado, sacar toda la cañería, reparar y volverla a meter porque es con un caño camisa”; y seguidamente aclaró que “las cloacas nos pierden por ningún lado”.



Arroyo Claro

Por último, Marcos González jefe del Área Comercial, manifestó que se está trabajando en la reparación: “Hemos trabajado en minimizar la perdida y en este momento están saliendo a Mendoza a buscar los materiales para repararlo por completo porque lleva una junta especial para poder unir el caño; pero va a quedar reparado. (...) De todas formas volvemos a aclararle a la gente que la perdida es de agua no de residuos cloacales”.