

Trabajos en curso del municipio, Irrigación e Hidráulica para evitar inundaciones en viviendas de Tunuyán

29 diciembre, 2023



Los trabajos son en conjunto con Dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación.

En los últimos días, el Río Tunuyán, como así también otros Arroyos, del Valle de Uco, han sufrido un fuerte incremento en el caudal de agua y eso ha generado complicaciones, sobre todo en aquellas viviendas que se encuentran a escasos metros del curso del Río Tunuyán.

En comunicación con **El Cuco Digital**, vecinos de la zona confirmaron que se están realizando los trabajos: **“Se ve movimientos de camiones y máquinas”**.

La creciente del río Tunuyán amenaza varias viviendas: desde el jueves los vecinos están pidiendo ayuda

Debido a esta situación, desde la Municipalidad de Tunuyán, se dispuso de recurso humano y maquinaria para trabajar de manera conjunta con Dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación.

Con estos trabajos se busca contrarrestar los efectos de una crecida del río que ha alcanzado zonas poco habituales, generando anegaciones en caminos y planteando una amenaza inminente para las viviendas cercanas al Río Tunuyán.

Además, es relevante recordar la prohibición rotunda de ingresar al Río Tunuyán con fines recreativos, como nadar o refrescarse.

La peligrosidad asociada a la crecida del río hace que estas actividades sean extremadamente riesgosas y se solicita la colaboración de la comunidad en respetar estas restricciones por su propia seguridad.